

名稱	紅外線熱像儀
電源	110 V
功能	1. 物體表面溫度量測。 2. 影像可結合電腦軟體作資料分析。
規格	1. 量測溫度範圍：-20~300 ℃。 2. 可量測最小線寬：100 μm。
注意事項	1. 使用時小心撞擊。 2. 環境工作溫度：-10~50 ℃。
備註	廠商名稱：景興電腦科技股份有限公司 公司電話：(04) 2321-3373 手 機：0939-538117 聯 絡 人：梁 輝 城 經 理

